



# EINWOHNERGEMEINDE 4566 OEKINGEN

Werk- und Umweltkommission

## Memo

<b>An:</b>	<b>Einwohner der Gemeinde Oeking</b>
<b>Von:</b>	<b>Philipp Cammisar</b>
<b>Cc:</b>	<b>Martin Stern</b>
<b>Datum:</b>	<b>12.02.2018</b>
<b>Betreff:</b>	<b>Lampenerneuerungen 2018 (Investitionsrechnung 2018)</b>

Die WEKO möchte, wenn es die Sicherheit erlaubt, **keine Investitionen in Reparaturen oder anderen Ersatzteilbeschaffungen** tätigen.

Wir möchten diese Defekte im Zuge der Umstellung zur neuen LED Lampen beheben.

Beispiele von aktuell bekannten Lampendefekten:  
Steinmattstrasse: defekter Lampensockel, - Leuchtkörper  
Obere Grundmasstrasse: defekter Leuchtkörper

Bei Fragen wenden sie sich bitte an die Verantwortlichen.

Wir danken für ihr Verständnis.

Ressort Lampen

Martin Stern

Präsident

Philipp Cammisar